

Behobene Probleme

Die folgenden Probleme sind mit Softwareaktualisierung 10.14.978-88 behoben:

Allgemein (kann für mehrere Vorgänge im Schlag gelten)

- Display erfasst nicht mehrere Ratensteuereinheit(en), keine SeedStar™ Steuereinheiten und auch keine iTEC™ Funktionalität im Modus für Doppel-Display oder mehrere Displays.
- Beim Anschließen eines ISOBUS-Anbaugeräts setzt das Display einen Anwendungsfehler.
- Beim inkompatiblem Display 4240 wird das Symbol für Machine Sync falsch angezeigt.
- AB-Konturverschiebung nicht zentriert.
- Bearbeitetes Profil kann nicht importiert werden, wenn es zuvor mit dem selben Profilnamen importiert wurde.
- Beim Beitreten einer Gruppe schlägt die Darstellung der gemeinsam genutzten Bedeckung vollständig fehl.
- Zurück in einem Schlag mit gemeinsam genutzten Schlagdaten kann beim Beitreten einer Gruppe der Vorgang des Ladens einer Bedeckung von einer anderen Maschine fehlschlagen.
- Eventuell wird der Fahrer mit einer Nachricht erinnert, während der Verwendung von aktiver Anbaugerätelenkung die AutoTrac™ Anbaugerätelenkung freizugeben.
- Beim Verwenden eines virtuellen Anbaugeräts kann eine Anwendung mit einer Fehlermeldung unerwartet abbrechen.
- Wenn AutoTrac™ mit AutoTrac™ Anbaugerätelenkung verwendet wird, geht AutoTrac™ bei der Inbetriebnahme in den Modus Installiert.
- Virtuelle Vorgänge werden von einer SeedStar™ Steuereinheit nicht übertragen.
- AutoTrac™ Wendeautomatisierung führt bei einer voreingestellten Fahrgeschwindigkeit von über 12 mph im Schlag keine vollständige Wende aus.
- Bei Verwendung eines AEF-zertifizierten und am Chassis befestigten Anbaugeräts kann eine Anwendung mit einer Fehlermeldung unerwartet abbrechen.

Ernte mit Mähdrescher

- Nach einem Kaltstart kann der Erntevorsatz des Mähdreschers Versatz aufweisen.
- Universal-Display 4640 kann für Mähdrescher der Serie 70 kein AutoTrac™ RowSense™ darstellen.

Spritzen/Streuen/Ausbringung

- Spritzen der Serie 4X30 können bei einigen älteren SRC-Softwareversionen keine Teilbreitensteuerung verwenden.

Versionshinweis

Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Softwareaktualisierung für Generation 4 OS und AMS Anwendungen für Generation 4 Displays. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden. Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der Software geliefert wird.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company