

HarvestLab™ - Versionshinweise zu Softwareaktualisierung V144

Wichtige Hinweise:

Mit dieser Software wird Ihr HarvestLab™ 3000 Sensor auf Version V144 aktualisiert.

Zur Durchführung der Softwareaktualisierung das Softwarepaket von StellarSupport™ im Abschnitt HarvestLab™ herunterladen. Ein Ethernet-Kabel (PFP16262) (M12 auf RJ45) ist erforderlich, um eine Verbindung zwischen dem HarvestLab™ 3000 Sensor und Ihrem Laptop herzustellen. Zur Aktualisierung der Software die Schritte auf der HarvestLab™ Web-Benutzeroberfläche befolgen.

(<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Versionshinweise:

Datum	Software	Versionsnummer
Juni 2022	John Deere HarvestLab™ 3000 Sensor	V144

V144

- Verbesserter externer Referenzprozess
- Erhöhung der Sensorleistung
- Verfahren der Softwareaktualisierung verbessert
- Fehlerbehebung

Hinweis: Nach der Installation der Softwareaktualisierung V144 muss der Browser aktualisiert werden.