

Software-Download und Installationsanleitung: Generation 4 Displays

Teil 1: MyJohnDeere Software-Manager herunterladen

Falls nicht bereits heruntergeladen, laden Sie den MyJohnDeere Software Manager von StellarSupport™ herunter und installieren Sie ihn. Wenn sich der Software-Manager bereits auf dem Computer befindet, mit Teil 2 fortfahren.

Teil 2: XML-Datei von StellarSupport™ herunterladen

1. Link für XML-Datei aus StellarSupport™ auswählen. Dadurch wird Ihr Internetbrowser geöffnet und Sie werden gefragt, was Sie mit der Datei machen möchten. Den Pfeil neben "Speichern" auswählen. Dann "Speichern unter" auswählen.
2. "Desktop" als Speicherort für die Datei auswählen.
3. Auf dem Desktop die Zip-Datei auffindig machen und mit der rechten Maustaste anklicken.
4. "7-Zip" (oder anderes Tool zum Entpacken) und dann "Hier entpacken" auswählen.
5. Entpackte Datei auf dem Desktop auffindig machen. Sie hat denselben Namen wie der Zip-Ordner.
6. USB-Stick in den USB-Anschluss des Computers einsetzen. Sicherstellen, dass ein USB-Stick mit FAT-32-Formatierung und einer Speicherkapazität zwischen 8 und 32 GB verwendet wird.
7. Entpackte Datei auswählen, auf das Desktopsymbol für John Deere Software-Manager ziehen und dort ablegen. Dadurch wird die XML-Datei dem Software-Manager zugewiesen.
8. Software-Manager wird geöffnet und die Software wird heruntergeladen. Der Download kann einige Zeit dauern (etwa eine Stunde), insbesondere, wenn der Software-Manager erstmals heruntergeladen wurde.
9. Sobald die Software heruntergeladen ist, den Pfeil neben dem Feld "Laufwerk auswählen" im Software-Manager auswählen. Das dem USB-Stick zugehörige Laufwerk auswählen.
10. Synchronisieren auswählen, um die Software dem USB-Stick hinzuzufügen.
11. Jetzt kann der USB-Stick verwendet werden. Mit der Software für Generation 4 Displays können mehrere Displays und Steuereinheiten aktualisiert werden.

Teil 3: An der Maschine

1. Zündschalter der Maschine einschalten.
2. Nachdem das Booten des Displays abgeschlossen ist, den USB-Stick aus den obigen Schritten in den USB-Anschluss des Generation 4 Displays einsetzen.

Am Display sollte ein Popup-Fenster angezeigt werden, in dem gefragt wird, was mit dem USB-Stick geschehen soll. "Software installieren" auswählen. Wenn dieses Popup-Fenster verpasst wird oder durch Anklicken des Symbols X geschlossen wird, folgende Schritte durchführen: Menü > System > Software-Manager > Über USB-Stick installieren auswählen

Dadurch gelangen Sie zum Software-Manager. "Von USB-Stick installieren" auswählen. Danach "Aktualisierungen für andere Geräte anzeigen" auswählen

3. Sobald die Software auf dem USB-Stick gefunden wurde, die Steuersoftware auswählen und dann Installieren wählen.

Sobald der Software-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist, wird die Steuereinheit aktualisiert.

Software-Download und Installationsanleitung: GreenStar™ 3 2630 Display

Teil 1: GS Live Update-Tool herunterladen

Falls nicht bereits heruntergeladen, das GS Live Update Tool von StellarSupport™ herunterladen und installieren. Wenn das GS Live Update Tool bereits auf Ihrem Computer vorhanden ist, mit Teil 2 fortfahren.

Teil 2: GreenStar™ Display Software mittels GS Live Update herunterladen

1. USB-Stick in den USB-Anschluss des Computers einsetzen. Sicherstellen, dass ein USB-Stick mit FAT-32-Formatierung und einer Speicherkapazität zwischen 4 und 32 GB verwendet wird.
2. GS Live Update öffnen und "Weiter" auswählen, um nach den neuesten Aktualisierungen zu suchen. Wenn neue software verfügbar ist, "Weiter" auswählen, um Aktualisierungen herunterzuladen.
3. Nach Abschluss des Herunterladevorgangs das Display-Modell und das USB-Laufwerk auswählen. Auf "Jetzt kopieren" klicken, um die Aktualisierungen auf die Speicherkarte zu kopieren. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, auf Schließen klicken.

Teil 3: GST-Datei von StellarSupport™ herunterladen

1. Link zur GST-Datei von StellarSupport™ auswählen. Dadurch wird Ihr Internetbrowser geöffnet und Sie werden gefragt, was Sie mit der Datei machen möchten. Den Pfeil neben "Speichern" auswählen. Dann "Speichern unter" auswählen.
2. "Desktop" als Speicherort für die Datei auswählen.
3. Auf dem Desktop die Zip-Datei ausfindig machen und mit der rechten Maustaste anklicken.
4. "7-Zip" (oder anderes Tool zum Entpacken) und dann "Hier entpacken" auswählen.
5. Die entpackte Datei auf dem Desktop ausfindig machen. Sie hat denselben Namen wie der Zip-Ordner.

Teil 4: GST-Datei in Ordner in GreenStar™ Aktualisierung auf USB kopieren

1. USB-Ordner öffnen, der die Software 2630 enthält, die zuvor in Teil 2 weiter oben heruntergeladen wurde.
2. Ordner "Programme" öffnen.
3. Ordner mit dem Namen des Produkts öffnen, für das die Software bestimmt ist. Beispiel: GreenStar™ Rate Controller wäre GRC.
4. Entpackte GST-Datei aus Teil 3 weiter oben kopieren und in Produktordner einfügen.

Teil 5: An der Maschine

1. Zündschalter der Maschine einschalten.
2. Nach dem Hochfahren des Displays den USB-Stick von oben in das GreenStar™ 3 2630 Display einstecken.

Auf dem Display sollte ein Popup-Fenster angezeigt werden, das anzeigt, dass der USB-Stick Software enthält. Nächsten Pfeil auswählen. Wenn dieses Popup-Fenster verpasst wird oder durch Anklicken des Symbols X geschlossen wird, folgende Schritte durchführen: Menü > Infoseite > Neuprogrammierung.

3. Pfeile nach oben und unten verwenden, um zu der zu aktualisierenden Steuereinheitkomponente zu scrollen und diese zu markieren und Gerät neu programmieren auswählen. Steuersoftware in vorhandener Dropdown-Liste und Akzeptieren auswählen.

Sobald der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, wird die Steuereinheit aktualisiert.